

## **INDICAÇÃO N. 331/2025**

Indica ao senhor Prefeito que, por meio da pasta competente, providencie a manutenção e a recuperação do bueiro situado entre a Avenida 860 Pérola do Atlântico, no bairro Itapema do Norte, e a calçada adjacente, executando as medidas cabíveis necessárias.

## Justificativa:

Atualmente, o referido bueiro se encontra em más condições estruturais, apresentando abertura em sua tampa e buraco em torno da estrutura. Tal situação compromete não apenas a funcionalidade do sistema de drenagem pluvial, mas também coloca em risco a integridade física dos cidadãos que transitam pelo local, sejam pedestres ou motoristas. A presença do buraco expõe os transeuntes ao risco de quedas e acidentes graves, especialmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, veículos que passam próximos ao bueiro podem sofrer danos mecânicos ou até ocasionar acidentes mais sérios, devido ao desnível gerado. Outro ponto relevante é que, em dias de chuvas intensas, a precariedade da estrutura pode agravar problemas de alagamentos e erosão, ampliando os prejuízos à via pública e à própria comunidade. Dessa forma, a manutenção imediata do bueiro é medida necessária para preservar a segurança, a mobilidade urbana e a adequada drenagem das águas pluviais no bairro. Diante do exposto, solicita-se a execução urgente dos reparos necessários, com a devida reestruturação do bueiro e a recuperação do pavimento ao redor, garantindo segurança e qualidade de vida aos moradores e visitantes.





Câmara Municipal de Itapoá/SC, 22 de agosto de 2025.

## Diego Ângelo Antunes – PL

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), conforme o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Consulte a autenticidade e integridade do documento, acessando: http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador