



Prefeitura de Itapoá
Secretaria de Turismo e Cultura

Itapoá, 15 de outubro de 2021.

CI: 367/2021

De: Secretaria de Turismo e Cultura

Para: Câmara de Vereadores de

Itapoá

Objeto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO N.º 73/2021 REFERENTE A OBRA DA AVENIDA ANDRÉ RODRIGUES DE FREITAS

Após cumprimentá-los cordialmente, à vista ao atendimento do Requerimento N.º 73/2021 do Poder Legislativo, no que tange especificamente a obra da Avenida André Rodrigues de Freitas, conforme indicado no texto, seguem os esclarecimentos:

- Qual foi o valor gasto até o momento?

Resposta: Referente ao contrato 47/2021, foi efetuado apenas um pagamento até o momento, no valor de R\$ 369.338,32 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos)

- Algum aditivo de valores foi realizado?

Resposta: Estamos em processo de aprovação de aditivo.

- Quando foi dado início à revitalização da referida avenida no atual contrato?

Resposta: Conforme publicado no Portal da transparência, encaminhamos os links para pesquisa de datas de contrato, ordem de serviço e na imagem informamos o local para acompanhamento do processo:

<https://www.itapoa.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapalitem/18669/codLicitacao/184776>

https://static.fecam.net.br/uploads/752/arquivos/2188175_Contrato_Adm_n_47_21_CONSTRUTORA_FORTUNATO_LTDA.pdf

https://static.fecam.net.br/uploads/752/arquivos/2189052_ORDEM_DE_SERVICO_ANDRE_CP_N04_21.pdf

Licitações

Concorrência Pública N.º 04/2021

DATA DE ABERTURA: 21 / JUN / 2021

Valor Global: R\$3.541.732,51

ENCERRADA - HOMOLOGADA

Acompanhar atualizações 

Objeto: Contratação de empresa especializada e fornecimento de materiais para a execução da 1ª. Etapa da Avenida André Rodrigues de Freitas, compreendendo uma área de 21.965,68 m², conforme projetos de pavimentação, geométrico urbanização, drenagem superficial e sinalização, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edital.

Entidade: Prefeitura Municipal de Itapoá

Setor responsável: Secretaria de Turismo e Cultura

- Qual a previsão de término da obra?

Resposta: Conforme está em contrato na cláusula quarta. Segue link do contrato

https://static.fecam.net.br/uploads/752/arquivos/2188175_Contrato_Adm_n_47_21_CONSTRUTORA_FORTUNATO_LTDA.pdf

- Quem é o atual fiscal do contrato dessa obra?

Resposta: Darlene Giuliana Savi Kaust

- Qual motivo da morosidade da obra?

Resposta: As obras seguem um cronograma e a empresa tem obrigação de cumprir o prazo. No acompanhamento diário da obra verificamos o avanço, mesmo com a imprevisibilidade das intempéries, o avanço da obra segue como previsto.

- Ocorreu alguma alteração no projeto do atual contrato de serviço?

Resposta: Sim. Adequações relacionadas a drenagem.

- Nesta obra existem diversas rachaduras por toda a calçada, diante deste fato, qual ação a prefeitura tomará para corrigir tais erros?

Resposta: Algumas destas situações já tinham sido prevista na licitação e as que não estão em edital já estão sendo apontadas para adequações.

- Em alguns pontos da obra, o piso tátil está desnívelado, bem como falta lajotas para continuação do referido piso, diante disto, qual ação será adotada pela prefeitura?

Resposta: Algumas destas situações já tinham sido previstas na licitação e as que não estão em edital já estão sendo apontadas para adequações.

- Algumas bocas de lobo (sumidouros) possuem lixo, e em outras, resto de obras e entulhos. A prefeitura tomará alguma atitude? Se sim, qual?

Está sendo aberto todas as bocas de lobo e fazendo manutenções onde foi levantado em projeto e quanto aos lixos e entulhos apontado pelo Vereador, também está sendo limpo.

- Com relação ao asfalto, às calçadas e ao meio-fio que estão desnivelados, o que será feito para resolver esse problema?

A obra não foi entregue e no que se refere a calçada e asfalto estamos fiscalizando diariamente e mapeando junto com a equipe técnica da empresa os pontos a serem revistos. E quanto aos desníveis, algumas situações já foram apontadas em projeto e o que não está apontado, será mapeado e arrumado.

- Em vários pontos a obra não possui rede de proteção ou algum tipo de sinalização adequada nos locais que possuem buracos ou em outras áreas com entulho e restos de obras, quem é o responsável e o que será feito para resolver esse problema?

A fiscalização também faz este monitoramento e através da inspeção visual do fato alancado, não identificou falta de sinalização, senão a mesma teria notificado a empresa. Além de que, todas as áreas que se veem necessidades estão sinalizadas e a entrada da via esta apontada como uma via em obras, fazendo com que os transeuntes e motoristas redobrem os cuidados.

JOAO MARCIO
FALIGURSKI:0
5576383990

Assinado de forma digital
por JOAO MARCIO FALIGURSKI:05576383990
Dados: 2021.11.29
10:36:56 -03'00'

João Márcio Faligusrki
Secretário de Turismo e Cultura